



# Conversão de Energia I



Capitulo 2 – Circuito  
Magnético

---

# 1. Introdução

- Nos dispositivos eletromecânicos – geradores, motores, contactores, relés, etc. – a utilização de enrolamentos e núcleos objetiva o estabelecimento de fluxos magnéticos como meio de acoplamento na transformação de energia elétrica em mecânica, ou vice-versa;

- A função do núcleo é "canalizar" as linhas de indução do campo magnético geradas pelos enrolamentos;
- Analogamente aos circuitos elétricos, os enrolamentos seriam como fontes, os fluxos magnéticos equivaleriam a correntes e os núcleos fariam o papel de condutores.



- Os campos magnéticos sob condições variáveis no tempo são os mesmos que sob condições estáticas nos mesmos níveis elétricos;
- Do ponto de vista prático significa que podemos resolver todos os problemas de circuito magnético sob condições estáticas e depois introduzir a variação no tempo. Caso contrário necessitaríamos das equações de Maxwell, tornando a tarefa extremamente difícil.

## 2. Lei de Ampere



- A lei básica que determina a relação entre corrente elétrica e campo magnético é a lei de Ampère.

$$\int_s J da = \oint H dl = \mathcal{F}$$

- A equação afirma que a integral de linha fechada da intensidade do campo magnético em uma trajetória fechada é igual às correntes envolvidas que produzem as linhas de campo.


- Pela lei de Ampère para determinação do campo em um ponto da trajetória escolhida, distante perpendicularmente  $R_1$  do condutor, resulta em:

$$H_1 \cdot 2 \cdot \pi \cdot R_1 = i \rightarrow H_1 = \frac{i}{2 \cdot \pi \cdot R_1}$$



- A corrente que circula pelo condutor multiplicado pelo número de espiras do enrolamento definem a força magnetomotriz [Fmm] que é análoga à tensão ou força eletromotriz do circuito elétrico.

$$F_{mm} = N \cdot i$$




- A força magnetomotriz é o produto da corrente nas espiras pelo número de espiras que envolve o material magnético.
- Essa corrente produz uma intensidade de campo magnético que multiplicado pelo comprimento médio do circuito magnético também fornece a Fmm

$$Fmm = \oint_C \bar{H} \cdot d\bar{l} = Ni = H \cdot l_c$$

Onde:


$l_c$  = comprimento médio do circuito magnético [m].





## Exercício 1:

A bobina de um núcleo magnético toroidal de comprimento médio igual a 29 cm tem 100 espiras. Determine o campo magnético no núcleo quando a corrente contínua é 0,0166 A. Supor que o campo seja uniforme. (Resp. 5,72 A/m)




- Sabendo que

$$H = \frac{B}{\mu}$$

Então,

$$\mathcal{F}mm = Hl = \frac{B}{\mu} l$$

- Quando os circuitos magnéticos são analisados para determinar o fluxo e a indução magnética nos principais caminhos magnéticos através do núcleo, o campo magnético fora pode ser desprezado;
- Todavia, em trafos e máquinas rotativas os campos de dispersão são importantes na determinação dos acoplamentos magnéticos entre os enrolamentos.



Para estes casos:

$$Ni = H_n l_n + H_g l_g$$

Agora, como:


$$\Phi = \int B \cdot ds$$

Onde:

B = densidade de fluxo [Wb/m<sup>2</sup>];

$\Phi$  = fluxo magnético [Wb];

S = superfície plana na qual passa o fluxo ou corrente [m<sup>2</sup>];



Com a densidade de fluxo constante temos:

$$\Phi = B.S.\cos\alpha$$

A densidade de fluxo em núcleo com seção constante, tende a ser uniforme, assim:

$$\Phi = B.A$$

Dai,

$$Ni = \frac{B_n}{\mu_n} l_n + \frac{B_g}{\mu_0} l_g$$


Ou

$$Ni = \frac{\phi l_n}{A_n \mu_n} + \frac{\phi l_g}{A_g \mu_0}$$

## Exercício 2:

Um circuito magnético como mostrado abaixo tem dimensões  $A_n=9\text{cm}^2$ ;  $A_g=9\text{cm}^2$ ;  $g=0,05\text{ cm}$ ;  $l_n=30\text{ cm}$  e  $N=500$  espiras. Supor o valor  $\mu_r=5000$  para o ferro e  $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}\text{ N/A}^2$ . Calcular:

- A corrente  $i$  para  $B_n=1\text{ webber/m}^2$ ;
- O fluxo  $\phi$ ;
- Fluxo concatenado  $\lambda=N \phi$ .





### Exercício 3:

O circuito magnético abaixo tem dois caminhos magnéticos. Calcule o fluxo e a indução magnética em cada perna do núcleo. Supor que a permeabilidade do ferro é tão alta que a fmm do enrolamento é totalmente consumida nos entreferros.


Considerar:

$$g_1 = 0,05 \text{ cm}$$

$$g_2 = 0,03 \text{ cm}$$

$$N = 1000$$


$$i = 0,2 \text{ A}$$




### 3. A Lei de Faraday

- Sabemos que cargas estáticas geram campos elétricos, enquanto cargas em movimento, i.e. correntes, geram campos magnéticos;
- Uma segunda maneira de gerar (induzir) campos elétricos: variando o fluxo magnético. Este resultado é formulado pela Lei de Faraday, que sintetiza uma série de observações em que ocorre indução do campo elétrico.

- Faraday observou que correntes variáveis em um circuito geram uma corrente em um circuito próximo;
- Com o conceito de campo magnético, ficou claro que a corrente variável do circuito produz um campo magnético variável, que, por sua vez, gera uma corrente elétrica no segundo circuito;
- Similarmente, movimento de um ímã em um circuito gera neste uma corrente;



- Observa-se também que, mantendo o campo fixo, mas variando a área de um circuito em contato com o campo magnético, ou ainda a orientação do circuito relativa ao campo, uma corrente no circuito também é gerada;
- Em conjunto, estas observações indicam que a variação do fluxo magnético gera um campo elétrico associado a uma f.e.m. que, na presença de cargas, gera uma corrente induzida.




- A lei de Faraday estabelece que a f.e.m. induzida em uma bobina por um campo magnético variável no tempo é proporcional ao número de espiras que enlaçam o fluxo, assim como a taxa de variação do fluxo em relação ao tempo.
- Em outras palavras:

$$e = N \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\lambda}{dt}$$

- Em um circuito magnético, a relação entre a corrente que circula na bobina e o fluxo produzido é linear e é denominada de INDUTÂNCIA (L):
- Fisicamente, indutância é a capacidade de uma bobina em criar um fluxo magnético a partir de determinada corrente que a percorre, medida em "henry" cujo símbolo é H.

$$L = \frac{\lambda}{i}$$



- A indutância também pode ser caracterizada como aquela propriedade de um elemento do circuito pela qual a energia pode ser armazenada num campo de fluxo magnético.

- Assim, A partir das equações:

$FMM = NI$ ,  $\phi = FMM / R_{Total}$  e  $\lambda = N\phi$ , podemos escrever:

$$L = \frac{N^2}{\left( l_g / A_g \cdot \mu_0 \right)} = \frac{N^2 A_g \cdot \mu_0}{l_g} = \frac{N^2}{R_{Total}}$$



$$L = \frac{N^2 A_g \cdot \mu_0}{l_g} = \frac{N^2}{R_{\text{entreferro}}}$$

- Como pode ser visto, a equação genérica contempla o Relutância total;
- Contudo, devido a Relutância do entreferro dominar, ou seja, ser muito maior do que a Relutância do núcleo, a equação pode ser simplificada para contemplar apenas a relutância do entreferro;

- Substituindo o fluxo concatenado na lei de Faraday, a tensão no indutor é dada por:

$$e = \frac{d\lambda}{dt} = \frac{d}{dt}(Li) = L \frac{di}{dt}$$

- Para circuitos magnéticos estáticos, a indutância é fixa e a equação se reduz à forma já conhecida. Entretanto, nas máquinas, a indutância pode ser variável no tempo e a equação precisa ser expressa por:

$$e = L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{dt}$$

- Já a energia magnética total armazenada em um indutor é dada por:

$$w = \frac{1}{2} L \cdot i^2$$

- Devido ao fato de que a energia associada com o parâmetro indutância aumenta e diminui com a corrente, pode-se concluir que o indutor é capaz de devolver energia à fonte da qual recebe.

### Exercício 4:

Para o circuito abaixo, calcular:

- A fem para  $B=1\text{sen}377t$  webber/m<sup>2</sup>;
- As relutâncias do núcleo e do entreferro;
- A indutância  $L$ ;
- A energia para  $B_n=1$  webber/m<sup>2</sup>;

Lembrando:


$$A_n = A_g = 9\text{cm}^2$$

$$g = 0,05\text{ cm e } l_n = 30\text{ cm}$$

$$N = 500\text{ espiras}$$

$$\mu_r = 5000$$


$$i = 0,89\text{ A}$$




## 4. Histerese

- A curva de magnetização normal ocorre quando o material está totalmente desmagnetizado e é submetido a um campo magnético.
- Quando o campo magnético é retirado os domínios magnéticos não se desfazem totalmente ficando uma magnetização residual.
- Dessa forma a linha de coordenadas  $BH$  para valores crescentes de  $H$  não é coincidente com aquela obtida para os valores decrescentes

- Quando  $H$  atinge zero a densidade de fluxo magnética não é nula, sendo denominada de densidade de fluxo residual;
- Quando o material foi completamente saturado a densidade de fluxo residual é denominada de retentividade.



- A intensidade do campo magnético necessário para reduzir a densidade de fluxo magnético a zero é chamada de força coerciva;
- O valor máximo da força coerciva é chamado de coersividade.



# 5. Perdas em circuitos magnéticos

- As perdas totais no núcleo magnético, também chamadas perdas-ferro, são divididas em duas perdas histerese  $P_h$  e perdas por corrente parasitas  $P_p$ ;


$$P_{fe} = P_h + P_p$$

- Dependem da:
  - Metalurgia;
  - Frequência;
  - Espessura do material;
  - E da indução magnética máxima.




## Perdas Por Histerese


- De maneira simplificada, quando um material é submetido a um campo magnético externo alternado, seus domínios estarão em contínuo movimento, buscando alinhar-se com  $H$ . Isso causa um "atrito" entre os domínios, aquecendo o material e ocasionando as chamadas perdas por histerese. Demonstra-se que essas perdas são proporcionais à área encerrada na curva de histerese;
- A área interna ao laço da histerese representa as perdas por unidade de volume do material por ciclo de magnetização.




(a) Energia fornecida ao núcleo:  $W = \int_{-B_r}^{B_1} H dB > 0$



(b) Energia devolvida à fonte:  $W = \int_{B_1}^{B_r} H dB < 0$



(c) Energia fornecida ao núcleo:  $W = \int_{B_r}^{-B_1} H dB > 0$



(d) Energia devolvida ao núcleo:  $W = \int_{-B_1}^{-B_r} H dB < 0$

## Perdas Por Histerese

$$P_h = v \cdot f \cdot K_h \cdot B_m^n$$

Onde:

$P_h$  = Perdas por histerese [W];


$v$  = volume total do material [m<sup>3</sup>];


$f$  = frequência de variação do fluxo [Hz];

$K_h$  = constante que depende do material;

$B_m$  = Valor máximo da densidade de fluxo;

$n$  = depende do material empregado, situa-se na faixa de  $1,5 < n < 2,5$ ;





## Perdas Corrente Parasita

Perdas de potência associada com as correntes circulantes que existem em percursos fechados dentro do corpo de um material ferromagnético e causam uma perda indesejável por aquecimento.

$$P_p = v \cdot \tau^2 \cdot K_p \cdot f^2 \cdot B_m^2$$

Onde:

$P_p$  = Perdas por corrente parasitas [W];

$v$  = volume total do material [m<sup>3</sup>];


$t$  = espessura de laminação

$f$  = frequência de variação do fluxo [Hz];



$K_h$  = constante que depende do material;

$B_m$  = Valor máximo da densidade de fluxo;

Uma das formas de reduzir as perdas por corrente parasitas e construir o núcleo com chapas laminadas e isoladas eletricamente entre si.






# Excitação CA




Sómente a componente alternada do Fluxo provoca perdas. Nas curvas se entra com a amplitude da componente alternada.



# Excitação CA





- As características de materiais magnéticos sob excitação CA são usualmente apresentadas em termos de potencia aparente por unidade de massa,  $P_a$ , como função da indução magnética, em lugar da curva  $B \times H$ ;
- Particularmente em trafos e reatores com entreferro e em menor frequência, em máquinas rotativas, o material magnético funciona à mesma indução magnética na estrutura inteira;
- A potencia aparente de excitação para o material é encontrada como produto de  $P_a$  pela massa.


- Assim, aplicando-se uma tensão

$v_{ef} = \sqrt{2}V \text{sen}2\pi ft$  à entrada do enrolamento da figura abaixo, a indução magnética será calculada da seguinte forma:

$$B = \frac{1}{NA_n} \int v dt$$

$$B = \frac{-\sqrt{2}V}{NA_n 2\pi f} \cos 2\pi ft$$

$$B_{max} = \frac{-\sqrt{2}V}{NA_n 2\pi f} = \frac{V}{4,44NA_n f}$$



- Ou seja, a tensão eficaz pode ser relacionada com a máxima indução magnética por:

$$V = 4,44\mathcal{B}_{max}NA_n f$$

- O comportamento de  $H$  é fortemente não senoidal, quando  $B$  é senoidal. Podemos definir um valor eficaz de  $H_{ef}$  de  $H_n$  e daí um valor de corrente  $I$  eficaz, tais que:

$$I_{ef} = \frac{H_{ef}l_n}{N}$$

- Assim, o produto  $VI$ , é a potência aparente aplicada no terminal de entrada do enrolamento para prover a excitação do material, na indução máxima:


$$VI = 4,44f(\mathcal{B}_{max}H_{ef})A_n l_n$$

- Para um material de densidade  $\rho_n$ , a massa é  $\rho_n A_n l_n$  e a potência aparente por unidade de massa é dada por:

$$P_a = \frac{VI}{\rho_n A_n l_n} = \frac{4,44f}{\rho_n} (\mathcal{B}_{max}H_{ef})$$

- Assim, a característica de  $P_a$  pode ser escrita para uma frequência  $f$ , em função somente de  $B_{\max}$ .

Para o aço M-19




● Exercício 5:

O núcleo magnético a seguir é feito de chapas de aço-silício M-19, O enrolamento é excitado com uma tensão adequada para produzir uma indução de  $B=1,5\text{sen}377t$  webbers/m<sup>2</sup> no núcleo. O material ocupa 0,94 do volume total do núcleo. A densidade do aço é de 7,65g/cm<sup>3</sup>. Determinar:  
(1 pol = 2,54 cm e 1g = 0,0022 lb)

- 1 – A tensão aplicada;
- 2 – A corrente de pico;
- 3 – A corrente eficaz;
- 4 – A perda no núcleo.



- Circuito magnético



## • Curva de Magnetização CC

